

## 2023年蒙山县对外经济合作有限公司在用设备安全检测检验报告明细表

序号	委托/受检单位	检测设备名称及型号	报告编号	检测人员	检测日期	检测结果	备注
1	蒙山县耀华矿业经营部	钢丝绳 6×19S+FC	GCY·GSS0011-2023 (F)	吴峻峰、董嵇聪	2023.5.22	合格	
2	蒙山县耀华矿业经营部	钢丝绳 6×20S+FC	GCY·GSS0012-2023 (F)	吴峻峰、董嵇聪	2023.5.23	合格	
3	蒙山县耀华矿业经营部	钢丝绳 6×21S+FC	GCY·GSS0013-2023 (F)	吴峻峰、董嵇聪	2023.5.24	合格	
4	蒙山县耀华矿业经营部	钢丝绳 6×22S+FC	GCY·GSS0014-2023 (F)	吴峻峰、董嵇聪	2023.5.20	合格	
5	蒙山县耀华矿业经营部	矿用提升绞车 JTP-1.2×1P	GCY·JC0015-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023.5.9	合格	
6	蒙山县耀华矿业经营部	矿用提升绞车 JTP-1×0.8P	GCY·JC0016-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023.5.9	合格	
7	蒙山县耀华矿业经营部	矿用提升绞车 JTP-1.2×1.2P	GCY·JC0017-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023.5.9	合格	
8	蒙山县耀华矿业经营部	矿用提升绞车 JTP-1×0.8P	GCY·JC0018-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023.5.9	合格	
9	蒙山县耀华矿业经营部	IHF衬氟离心泵 IHF80-50-315	GCY·PS0010-2023 (F)	吴峻峰、薛斌	2023.5.9	合格	
10	蒙山县耀华矿业经营部	耐酸耐磨泵 IHF80-50-315	GCY·PS0011-2023 (F)	吴峻峰、薛斌	2023.5.9	合格	
11	蒙山县耀华矿业经营部	矿用节能通风机 K40-4	GCY·TFJ0010-2023 (F)	吴峻峰、薛斌	2023.5.9	合格	

现场照片



检测员：薛斌、张学霖、董嵇聪、吴峻峰

2023. 5. 9