

2023年广西凤山天承黄金矿业有限公司在用设备安全检测检验报告明细表

序号	委托/受检单位	检测设备名称及型号	报告编号	检测人员	检测日期	检测结果	备注
1	广西凤山天承黄金矿业有限公司	离心泵D85-67×7	GCY·PS0001-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023. 1. 10	合格	

现场照片



金牙矿

时间: 2023.01.10 11:00

地点: 凤山县·那阮

经纬度: 24.566162°N, 106.909735°E

今日水印
— 相机 —

真实时间

防伪 TDLYM3PTRRPTA